

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная школа № 30»**

654034, Кемеровская область, г. Новокузнецк, улица Ленина, 61, тел./ факс 37-79-07
ИНН 4221009979, ОГРН 1024201822204, КПП 422101001
E-mail: novoschool30korr@yandex.ru

Начальнику ОНДПР
г. Новокузнецка и
Новокузнецкого района
майору внутренней службы
Степанчуку А.С.

Дорожная карта

по устранению нарушений, выявленных во время плановой выездной проверки в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 477 от 21.06.2021г. МКОУ «Специальная школа № 30»

№ п/п	Нарушение	Срок устранения	Устранение
1.	На объекте не хранится (отсутствует) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства. Функционирующие в составе указанных систем (АУПС и СОУЭ), (паспорта, сертификаты на элементы, технические средства систем).	01.02.2022 г.	Данное нарушение будет устранено после проведения капитального ремонта школы, запланированного на 2022г. Проектная документация на капитальный ремонт разработана и имеется в полном объеме, получено положительное заключение экспертизы, утверждено директором ГАУКО «Управление госэкспертизы» 22.04.2020г. Паспорта, сертификаты на элементы, технические средства систем будут предоставлены после монтажа оборудования АУПС и СОУЭ.
2	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ), эксплуатируемых сверх срока службы.	01.02.2022 г.	Данное нарушение будет устранено, т. к. во время капитального ремонта системы АУПС и СОУЭ, будут заменены на новые, согласно нового проекта.

3	Предоставлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности на применяемые строительные (декоративно-отделочные) материалы покрытия пола путей эвакуации 1-го этажа (применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2).	01.02.2022 г.	Данное нарушение будет устранено, т. к. во время капитального ремонта все строительные материалы будут соответствовать государственным стандартам пожарной безопасности.
4	Ширина эвакуационных дверей (выходов) менее 0,8 метра, фактически 0,72 м. (эвакуационные двери (выходы) 1-го этажа правое и левое крыло.	01.02.2022 г.	Данное нарушение будет устранено, т. к. при капитальном ремонте в новом проекте дверные проемы увеличены на путях эвакуации в соответствии с нормами пожарной безопасности.
5	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из помещения спортзала на 2-м этаже.	01.02.2022 г.	Данное нарушение будет устранено, т.к. в новом проекте на капитальный ремонт предусмотрен 2-й эвакуационный выход из помещения спортивного зала, расположенного на 2-м этаже здания школы.



Директор МКОУ «Специальная школа №30»

Л.Р. Чаузова